

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio El Anonal, Aldea El Barreal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Anonal, Aldea El Barreal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0493-43	FECHA:	05 de noviembre de 2024



Foto1: Desinstalación de madera y lámina



Foto 2: Desinstalación de madera y lámina




Foto 3: Desinstalación de madera y lámina



Foto 4: Desinstalación de madera y lámina



Foto 5: Desinstalación de madera y lámina



Foto 6: Desinstalación de madera y lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fidel mateo morales

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio El Anonal, Aldea El Barreal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Anonal, Aldea El Barreal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0493-43	FECHA:	06 de noviembre de 2024



Foto1: Camión descargando material



Foto 2: Fabricación de armazón de columnas



Foto 3: Preparación de muro para instalación de columnas



Foto 4: Preparación del suelo para instalación de columnas



Foto 5: Hierro y cemento para remozamiento



Foto 6: Block para remozamiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fidel mateo moy

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio El Anonal, Aldea El Barreal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Anonal, Aldea El Barreal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0493-43	FECHA:	06 de noviembre de 2024



Foto1: Arena y piedrin para remozamiento



Foto 2: Cemento para remozamiento



Foto 3: Preparación de muro para instalación de columnas



Foto 4: Preparación del muro para instalación de columnas



Foto 5: Preparación del muro para instalación de columnas



Foto 6: Preparación del muro para instalación de columnas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fidel mateo morales

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío El Anonal, Aldea El Barreal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Anonal, Aldea El Barreal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0493-43	FECHA:	12 de noviembre de 2024



Foto1: Colocación de columnas



Foto 2: Columna fundida



Foto 3: Fundición de columna para base de techo



Foto 4: Fundición de columna para base de techo



Foto 5: Armadura de hierro para viga



Foto 6: Fundición de viga para techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fidel Mateo

 Firma y sello del Presidente de la OPF





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio El Anonal, Aldea El Barreal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Anonal, Aldea El Barreal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0493-43	FECHA:	13 de noviembre de 2024



Foto 1: Instalación de estructura metálica para techo



Foto 2: Instalación de estructura metálica para techo



Foto 3: Instalación de estructura metálica para techo



Foto 4: Instalación de estructura metálica para techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fidel Mateo Mora

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio El Anonal, Aldea El Barreal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Anonal, Aldea El Barreal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0493-43	FECHA:	15 de noviembre de 2024



Foto1: Instalación de lámina troquelada Aluzinc



Foto 2: Instalación de lámina troquelada Aluzinc



Foto 3: Instalación de lámina troquelada Aluzinc



Foto 4: Instalación de lámina troquelada Aluzinc



Foto 5: Instalación de lámina troquelada Aluzinc



Foto 6: Instalación de lámina troquelada Aluzinc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio El Anonal, Aldea El Barreal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Anonal, Aldea El Barreal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0493-43	FECHA:	18 de noviembre de 2024



Foto 1: Pegado de block en sanitarios



Foto 2: Pegado de block en sanitarios



Foto 3: Pegado de block en sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fidel Mateo Morales

Firma y sello del Presidente de la OPRU



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio El Anonal, Aldea El Barreal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Anonal, Aldea El Barreal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0493-43	FECHA:	19 de noviembre de 2024



Foto 1: Instalación de lámina en sanitarios



Foto 2: Instalación de lámina en sanitarios



Foto 3: Cernido en sanitarios



Foto 4: Cernido en sanitarios



Foto 5: Cernido en sanitarios



Foto 6: Cernido en sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio El Anonal, Aldea El Barreal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Anonal, Aldea El Barreal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0493-43	FECHA:	20 de noviembre de 2024



Foto 1: Cernido en columna



Foto 2: Preparación del suelo para fundición de torta de cemento



Foto 3: Preparación del suelo para fundición de torta de cemento



Foto 4: fundición de torta de cemento



Foto 5: fundición de torta de cemento



Foto 6: Torta de cemento fundida

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fidel Mateo Morales

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio El Anonal, Aldea El Barreal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Anonal, Aldea El Barreal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0493-43	FECHA:	21 de noviembre de 2024



Foto1: Entabicado en dirección de la escuela



Foto 2: Reemplazo de sanitario



Foto 3: Empastado de torta de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío El Anonal, Aldea El Barreal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Anonal, Aldea El Barreal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0493-43	FECHA:	22 de noviembre de 2024



Foto 1: Instalación de lámparas




Foto 2: Instalación de lámparas



Foto 3: Instalación de lámparas



Foto 4: Sustitución de sistema eléctrico



Foto 5: Sustitución de sistema eléctrico



Foto 6: Sustitución de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fidel Mateo Morales

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

