

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL LIMÓN, ALDEA LA LAGUNA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL LIMÓN, ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0506-43	FECHA:	25/03/2024




1. PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



1. PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



1. PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



1. PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



1. PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



1. PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elianeeth Garcia Alvarez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO EL LIMÓN, ALDEA LA LAGUNA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL LIMÓN, ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0506-43	FECHA:	25/03/2024



2. PUERTAS DE METAL 2.1 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CEPILLADO Y APLICACION DE PINTURA)



2. PUERTAS DE METAL 2.1 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CEPILLADO Y APLICACION DE PINTURA)



2. PUERTAS DE METAL 2.1 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CEPILLADO Y APLICACION DE PINTURA)



2. PUERTAS DE METAL 2.1 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CEPILLADO Y APLICACION DE PINTURA)

2. PUERTAS DE METAL 2.1 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CEPILLADO Y APLICACION DE PINTURA)

2. PUERTAS DE METAL 2.1 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CEPILLADO Y APLICACION DE PINTURA)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elianeth Garcia Alvarez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL LIMÓN, ALDEA LA LAGUNA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL LIMÓN, ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0506-43	FECHA:	25/03/2024



3. MANTENIMIENTO A PORTON



3. MANTENIMIENTO A PORTON



3. MANTENIMIENTO A PORTON



3. MANTENIMIENTO A PORTON



3. MANTENIMIENTO A PORTON



3. MANTENIMIENTO A PORTON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elianeth Garcia Alvarez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO EL LIMÓN, ALDEA LA LAGUNA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL LIMÓN, ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0506-43	FECHA:	25/03/2024




4. MANTENIMIENTO DE BARANDAS



4. MANTENIMIENTO DE BARANDAS




4. MANTENIMIENTO DE BARANDAS



4. MANTENIMIENTO DE BARANDAS



4. MANTENIMIENTO DE BARANDAS



4. MANTENIMIENTO DE BARANDAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elianeeth Garcia Alvarez.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL LIMÓN, ALDEA LA LAGUNA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL LIMÓN, ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0506-43	FECHA:	25/03/2024



5. VENTANAS 5.1 ELABORACION E INSTALACION DE METAL



5. VENTANAS 5.1 ELABORACION E INSTALACION DE METAL




5. VENTANAS 5.1 ELABORACION E INSTALACION DE METAL



5. VENTANAS 5.1 ELABORACION E INSTALACION DE METAL



5. VENTANAS 5.1 ELABORACION E INSTALACION DE METAL



5. VENTANAS 5.1 ELABORACION E INSTALACION DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eliraneth García Alvarado
Firma y sello del Presidente de la OPF



Memad
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL LIMÓN, ALDEA LA LAGUNA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL LIMÓN, ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0506-43	FECHA:	25/03/2024



6. CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL 6.1 REPARACION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL



6. CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL 6.1 REPARACION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL



6. CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL 6.1 REPARACION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL



6. CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL 6.1 REPARACION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL

6. CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL 6.1 REPARACION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL

6. CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL 6.1 REPARACION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Elianeth García Alvarado</i> Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>Alfredo</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--