

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Mesas, Aldea Guior
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-1039-43	FECHA:	27/11/2024 al 06/12/2024



Foto1: Terminación de la colocación del piso en el aula número 1



Foto 2: Terminación de la colocación del piso en el aula número 2



Foto 3: Terminación de la colocación del piso en el corredor



Foto 4: Terminación de la malla del muro perimetral



Foto 5: Colocación de la malla perimetral



Foto 6: Echada de cemento en los baños números 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Adelso Linares

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

