

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Héctor Manuel Vasquez J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Maraxcó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-1165-43	FECHA:	4/11/2024



Foto1: FUNDICIÓN DE MURO



Foto 2: INSTALACIÓN DE CIELO FALSO



Foto 3: INSTALACIÓN DE CANAL DE ALUMINIO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PUERTA, TECHO, CABLE ELÉCTRICO, LAMPARA, TOMACORRIENTE Y APAGADOR.



Foto 5: REPARACIÓN DEL PORTÓN



Foto 6: FUNDICIÓN EN PARED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sindy Díaz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Escuela Oficial Rural Mixta
Héctor Manuel Vásquez
Jornada Vespertina

Firma y Sello Director Centro Educativo Público