

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA LOS ÁNGELES, JORNADA VESPERTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5TA CALLE I ZONA 3 COLONIA LOS ÁNGELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-1228-42	FECHA:	1/10/2024



Foto 1: AULA 2 REPARACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO



Foto 2: AULA 2 SUSTITUCIÓN DE LÁMINA ACANALADA EN ÁREA DE AULA NO. 2



Foto 3: AULA 3 REPARACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO



Foto 4: AULA 4 REPARACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO



Foto 5: AULA 5 REPARACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO



Foto 6: REPARACIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO EN ÁREA DE PATIO CON FUNDICIÓN DE CONCRETO CON ESPESOR DE 5CM

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPRU	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---