

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SANTA BÁRBARA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA BÁRBARA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-1300-42	FECHA:	13/12/2024



Foto 1: LAVAMANOS EN MAL ESTADO



Foto 2: LAVAMANOS NUEVOS



Foto 3: PISO EN MAL ESTADO



Foto 4: PISO NUEVO




Foto 5: BALCONES EN MAL ESTADO



Foto 6: BALCONES NUEVOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana María Ramírez Carrillo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

