

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Laguneta , Aldea San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-2091-42	FECHA:	17 de agosto de 2024



Foto1: Mantenimiento de porton, Reparación de muro



Foto 2: Pintura de exteriores e interiores



Foto 3: Mantenimiento de balcones y ventanas



Foto 4: Mantenimiento de puertas de aulas y baños total 4 puertas



Foto 5: Reparación de muro, sustitución cubierta de lámina y sustitución de estructura de madera por metal



Foto 6: Depósito de agua y Bomba de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma del Presidente de la OPE

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma del Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Laguneta , Aldea San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-2091-42	FECHA:	17 de agosto de 2024



Foto1: Sanitario



Foto 2: Lavamanos



Foto 3: Reparación de muro



Foto 4: Canal cuadrado



Foto 5: Suministro piso torta de cemento




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Isabel Días

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

