

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta, Caserio El Limar, Aldea El Durazno	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Limar, Aldea El Durazno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-2375-42	FECHA:	30 de septiembre del 2024



Foto 1: Sustitución e instalación de portón de metal de ingreso al establecimiento



Foto 2: Sustitución e instalación de servicios sanitarios y sus accesorios



Foto 3: Sustitución de piso en baños e instalación de pila



Foto 4: Sustitución e instalación de puertas de metal en baños



Foto 5: Sustitución de tubería de PVC, línea principal de aguas negras y limpieza de fosa séptica




Foto 6: Reparación y mantenimiento de muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el poder de los datos.

Yesica Marlenis Ramirez Perez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta Caserio El Limar, Aldea El Durazno, Chiquimula	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Limar, Aldea El Durazno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-2375-42	FECHA:	30 de septiembre del 2024



Foto7: Parte de afuera de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vesica Markeniz Ramirez Perez

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

