

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                                                                                                     |                                |                                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chiquimula                                                                                          | MUNICIPIO:                     | Chiquimula                         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial de Párvulos Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío El Limar, Aldea El Durazno | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Limar, Aldea El Durazno |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-01-2375-42                                                                                       | FECHA:                         | 13 de noviembre del 2024           |



Foto 1: Sustrucción de portón de metal de ingreso al establecimiento



Foto 2: Sustrucción e instalación de servicios sanitarios y sus accesorios



Foto 3: Sustrucción de piso en baños e instalación de pila



Foto 4: Sustrucción e instalación de puertas de metal en baños



Foto 5: Sustrucción de tubería de PVC línea principal de aguas negras y limpieza de fosa séptica



Foto 6: Reparación y mantenimiento de muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yesica Marlenis Ramírez Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

**X**





POSTERIOR

☐

|                             |                                                                                                     |                                |                                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chiquimula                                                                                          | MUNICIPIO:                     | Chiquimula                         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial de Párvulos Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío El Limar, Aldea El Durazno | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Limar, Aldea El Durazno |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-01-2375-42                                                                                       | FECHA:                         | 13 de noviembre del 2024           |



Foto 7: Parte de afuera de la escuela



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Nesica Maclenis Ramirez Perez*

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

