

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío El Limar, Aldea El Durazno	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Limar, Aldea El Durazno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-2375-42	FECHA:	27 de noviembre del 2024



Foto 1: Sustrucción de portón de metal de ingreso al establecimiento



Foto 2: Sustrucción e instalación de servicios sanitarios y sus accesorios



Foto 3: Sustrucción de piso en baños e instalación de pila



Foto 4: Sustrucción e instalación de puertas de metal en baños



Foto 5: Sustrucción de tubería de PVC línea principal de aguas negras y limpieza de fosa séptica



Foto 6: Reparación y mantenimiento de muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jessica Marlenis Ramires Perez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío El Limar, Aldea El Durazno	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Limar, Aldea El Durazno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-2375-42	FECHA:	27 de noviembre del 2024



Foto7: Parte de afuera de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yegica Marlenis Ramirez Perez
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

