



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San José La Arada
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Rincón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-02-1290-42	FECHA:	3/07/2024



Sustitución de puerta principal de metal.



Reparación de banquetas, gradas y fundición de torta de concreto



Sustitución de balcones



Reparación de banquetas, gradas y fundición de concreto



Sustitución de puertas de sanitarios



Sustitución de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:		PREVIO ☒	DURANTE ☐	POSTERIOR ☐
DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San José La Arada	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Rincón	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-02-1290-42	FECHA:	3/07/2024	



Sustitución de balcones



Sustitución de puertas de sanitarios

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	