

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San José La Arada
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Integral PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón el tamarindo San José La Arada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20 02 1598 42	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Sustitución de puertas.



Foto 2: Sustitución de puerta de maya por portón de metal.



Foto 3: Sustitución de ventanas de vidrio por ventanas de PVC.



Foto 4: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico.



Foto 5: Sustitución de piso de concreto por piso de patio en el corredor.



Foto 6: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, manguera .)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San José La Arada
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Integral PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón el Tamarindo San José La Arada.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20 02 1598 42	FECHA:	15/11/2024



Foto1: Sustitución de inodoro.



Foto 2: Colocación de azulejo de baño.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público