

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHICOMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN EMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MAGUEYAL, ALDEA TASHARJA
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-000743	FECHA:	23/02/2024




Foto 1: Instalación de energía eléctrica.




Foto 2: Reparación de Canales



Foto 3: Reparación de poyotón y Pintura



Foto 4: Reforzamiento de balcones



Foto 5: Reparación de techo



Foto 6: Reparación de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

