

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN EMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL MAGUEYAL, ALDEA TASHARJÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0007*43	FECHA:	18/04/2024



Foto 1: Instalación de energía eléctrica.



Foto 2: Reparación de Canales



Foto 3: Reparación de poyetón y Pintura



Foto 4: Reforzamiento de balcones



Foto 5: Reparación de techo





Foto 6: Reparación de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--