

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	CHICUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN EMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MAGUEVAL, ALDEA TASHARJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0007-43	FECHA:	29/05/2024




Foto 1: Instalación de energía eléctrica.



Foto 2: Reparación de Canales



Foto 3: Reparación de poyotón y Pintura



Foto 4: Reforzamiento de balcones



Foto 5: Reparación de techo



Foto 6: Reparación de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

