

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICAL RURAL MIXTA BARRIO EL PINALITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL PINALITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0015-43	FECHA:	7/11/2024



Foto 1: Sustitución de tablayeso en aula



Foto 2: Sustitución de lámina troquelada aluzinc




Foto 3: Reparación de muro perimetral




Foto 4: Sustitución de ventanales




Foto 5: Sustitución e instalación de puerta de metal



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPA	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--