

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO EL PINALITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL PINALITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0015-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 1: Sustitución de tablayeso en aula



Foto 2: Sustitución de lámina troquelada aluzinc



Foto 3: Reparación de muro perimetral



Foto 4: Sustitución de ventanales




Foto 5: Sustitución e instalación de puerta de metal



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, pero no superar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

