

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIQUMULA                   | MUNICIPIO:                     | SAN JUAN ERMITA                         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO EL ROBLARCITO, ALDEA QUEQUEZQUE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-03-0016-43               | FECHA:                         | 26/02/2024                              |



FOTO 1: Sustitución de lámparas



FOTO 2; Mantenimiento a estructura de puertas (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujecciones, aplicación de pintura)



FOTO 3: Mantenimiento de ventanas



FOTO 4: Alisado de cemento para zócalo.



FOTO 5: Construcción de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sonia de Jesus Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

