



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA ESPERANZA, ALDEA RÍO ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20 03 0017 43	FECHA:	17 DE MAYO DE 2024



Foto 1: Reparación de costaneras



Foto: Techo del edificio escolar



Foto 3: finalización del techo del edificio escolar



Foto 4: Construcción de estufas rurales




Foto 5: Fundición de piso de cocina




Foto 6: Cocina finalizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Michelo Rojas

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

