Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO x DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN EMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CEIBITA CENTRO, ALDEA EL COCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0023-43	FECHA:	23/02/2024

Foto1: REPOSICIÓN DE LAMINAS EN TECHO

Foto 2: INSTALACION DE ESTUFA AHORRADORA

Foto 3: SUSTITUCIÓN DE BAÑOS

Foto 4: ELABORACIÓN DE CUNETA DE AGUA FLUVIAL

Foto 5: COLOCACIÓN DE BORDILLO

Foto 6: REPARACIÓN, PINTADO Y CAMBIO DE CHAPA DE PUERTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público