

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN EMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CEIBITA CENTRO, ALDEA EL COCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0023-43	FECHA:	18/04/2024



Foto 1: REPOSICIÓN DE LAMINAS EN TECHO



Foto 2: INSTALACION DE ESTUFA AHORRADORA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE BAÑOS



Foto 4: ELABORACIÓN DE CUNETA DE AGUA FLUVIAL



Foto 5: COLOCACIÓN DE BORDILLO



Foto 6: REPARACIÓN, PINTADO Y CAMBIO DE CHAPA DE PUERTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Elvira Elena Esteban</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

