

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIKIMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN EMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CEIBITA CENTRO, ALDEA EL COCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0023-43	FECHA:	29/05/2024



Foto 1: REPOSICIÓN DE LAMINAS EN TECHO



Foto 2: INSTALACION DE ESTUFA AHORRADORA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE BAÑOS



Foto 4: ELABORACIÓN DE CUNETA DE AGUA FLUVIAL



Foto 5: COLOCACIÓN DE BORDILLO



Foto 6: REPARACIÓN, PINTADO Y CAMBIO DE CHAPA DE PUERTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CLAUDIA FLORENA ESTEBAN ROSA

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

