

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Zarzal, Sector II, aldea Caulotes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0029-43	FECHA:	20/02/2024



Área de cocina a mejorar



Área del techo de cocina que se mejorará



Área de ventanas que se mejorará



Área a mejorar con una sección de muro perimetral



Área de baños a mejorar



Área a mejorar con baranda metálica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Suchite

Firma y sello del Presidente de la OPF



Amador Am

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

