



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Zarzal, Sector II, aldea Caulotes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0029-43	FECHA:	08/05/2024



avance en un 60% el trabajo de sustitución de hornillas de block por estufa rural



avance en un 50% el trabajo de sustitución de madera por estructura de metal en techo de cocina



avance en un 50% el trabajo de barandas de metal en pasillo frente a aulas de primaria



avance en un 80% el trabajo de ventanas en aulas de primaria



avance un 20% el trabajo de mantenimiento a puertas de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Suchite

Firma y sello del Presidente de la OMP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

