



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE


X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHISPAN JARAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0135-43	FECHA:	10/07/2024



Inicio de y reparacion de piso cerámico



Lijado de de balcones y ventanas



reparacion y mantenimiento de puertas de baños



reparacion de puertas



Inicio de pintura del de los barandales



Inicio de reparacion de puerta principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

