



Ministerio de Educación
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE


POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHISPAN JARAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0135-43	FECHA:	10/07/2024



Finalización de colocación de piso cerámico



presentación de las ventanas finalizadas



Pintado de puertas de los baños



Aplicación de pintura a puertas



Barandales pintados y finalizados



Puertas pintadas y finalizadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

