

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN EMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CEIBITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0143-43	FECHA:	05/03/2024




Foto1: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BALCONES




Foto 2: SUSTITUCION E INSTALACION DE LAMINAS CON COSTANERAS DE METAL




Foto 3: REPARACION DE ENERGIA ELECTRICA



Foto 4: REPARACION, PINTADOR Y CAMBIO DE CHAPA A PUERTAS




Foto 5: PINTURA EN PAREDES DE INTERIORES Y EXTERIORES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Elvira Antonia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Mammy B

