

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |                                           |                                |                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIQUMULA                                 | MUNICIPIO:                     | SAN JUAN ERMITA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SALITRON  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20.03.1894.45                             | FECHA:                         | 31/10/2024      |



Foto1: En proceso de alizado



Foto 2: en proceso de echar la torta de cemento en el sanitario



Foto 3: Levantado del muro de block



Foto 4: o Levantado de muro de block



Foto 5: proceso de torta de cemento para luego colocar el piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alicia Villada L

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público