

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SALITRON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20.03.1894.45	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Finalizado alzado de muro



Foto 2: ya colocado el sanitario




Foto 3: ya finalizado el muro



Foto 4: ya completo muro y barandales



Foto 5: ya finalizado la colocación del piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alicia Villalobos

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público