


Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Encuentros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-2065-45	FECHA:	6/8/2024



Foto 1: Sustrucción completa de paredes de cocina



Foto 2: Sustrucción de puerta



Foto 3: Sustrucción de ventanas



Foto 4: Sustrucción de hornilla por estufa



Foto 5: Sustrucción de pila



Foto 6: Sustrucción de tres baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

M. F. G. M.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chicmulla	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Encuentros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-2065-45	FECHA:	1/8/2024



Foto 7: Mantenimiento de puertas de tres baños

Foto 8:

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12: