

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Nucleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No. 259	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Minas Abajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-2130-45	FECHA:	07/11/2024




Foto1: Sustitucion de Servicios Sanitarios



Foto 2: Sustitucion de un Tabique Movil



Foto 3: Sustitucion Patio de losa





Foto 4: Sustitucion de Ventanas



Foto 5: Sustitucion de Piso

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA No. 259	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---