

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No. 259	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Minas Abajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-2130-45	FECHA:	25/11/2024




Foto 1: Sustitución de Servicios Sanitarios



Foto 2: Sustitución de un Tabique Móvil



Foto 3: Sustitución Patio de losa



Foto 4: Sustitución de Ventanas



Foto 5: Sustitución de Piso

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Elsa Warkely Ramírez</i> Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--