

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Jocotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tierra Colorada, Aldea Matazano
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0049-43	FECHA:	09/07/2,024



Foto 1: Instalación de balcones en las ventanas de atrás del centro educativo.



Foto 2: Sustitución de ventanas de madera por ventanas de metal mas vidrios y balcones de metal.




Foto 3: Instalación de balcones en las ventanas de enfrente del centro educativo.




Foto 4: Sustitución de depósito de agua de 2,500 litros.



Foto 5: Sustitución de láminas, estructura de madera por metal.



Foto 6: Sustitución de puerta de madera por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maribel Ramírez Hernández

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

