



Ministerio de Educación

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Jocotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Cedraí, Aldea Talquezal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0062-43	FECHA:	10/07/2024



Foto1: Sustitución de piso concreto a piso ceramico aula



Foto 2: Sustitución de ventana de vidrio por ventana nueva de paneles



Foto 3: Sustitucion de ventana



Foto 4: Sustitución de peso de concreto e instalación de piso ceramico corredor



Foto 5: Sustitución de puerta antigua por puerta nueva de paneles aula



Foto 6: Sustitución de Puerta Antigua por puerta nueva bodega

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COMISIÓN DE PADRES DE FAMILIA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Jocotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Cedra, Aldea Talquezal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0062-43	FECHA:	10/07/2024



Foto 7: Instalación de ventana nueva de panel de la cocina



Foto 8: Instalación de puerta nueva de panel de la cocina



Foto 9: Instalación de piso cerámico de la cocina




Foto 10: Reparación de puertas de baño



Foto 11: Sustitución de puerta antigua por puerta nueva cocina No. 1



Foto 12: Instalación de piso cerámico en cocina 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

