



Ministerio de Educación  
GOBIERNO DE CHIMBORAZO

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                             |                                |                                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chiquimula                  | MUNICIPIO:                     | Jocotán                            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Cedral, Aldea Talquezal |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-04-0062-43               | FECHA:                         | 6/12/2024                          |



Foto 1: Sustrucción de piso concreto a piso ceramico aula



Foto 2: Sustrucción de ventana de vidrio por ventana nueva de paneles metalico



Foto 3: Sustrucción de ventana



Foto 4: Sustrucción de piso de concreto e instalación de piso ceramico corredor



Foto 5: Sustrucción de puerta antigua por puerta nueva de paneles metalico, aula



Foto 6: Sustrucción de Puerta Antigua por puerta nueva bodega

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la Comunidad



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público







Ministerio de Educación  
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                             |                                |                                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chiquimula                  | MUNICIPIO:                     | Jocotán                            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Cedral, Aldea Talquezal |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-04-0062-43               | FECHA:                         | 6/12/2024                          |



Foto 7: Instalación de ventana nueva de panel de la cocina



Foto 8: Instalación de puerta nueva de panel de la cocina



Foto 9: Instalación de piso cerámico de la cocina



Foto 10: Reparación de puertas de baño



Foto 11: Sustitución de puerta antigua por puerta nueva cocina No. 1



Foto 12: Instalación de piso cerámico en cocina 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

