

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	JOCOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL MOJÓN, ALDEA TANSHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-2040-43	FECHA:	15/11/2024



Foto1: Instalación de Estructura para techo.



Foto 2: Reparación de losa de cemento del patio.



Foto 3: colocación de techo.



Foto 4: Reparación de muro perimetral.



Foto 5: Mejoramiento de columnas de la cocina.



Foto 6: Cambio de losa de cemento de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la Q.F.FAMILIA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	JOCOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL MOJÓN, ALDEA TANSHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-2040-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Instalación de Estructura para techo.



Foto 2: Reparación de losa de cemento del patio.



Foto 3: colocación de techo.



Foto 4: Reparación de muro perimetral.



Foto 5: Mejoramiento de columnas de la cocina.



Foto 6: Cambio de losa de cemento de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OEE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

