



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO LIMONCITO, ALDEA EL LIMÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL LIMONCITO, ALDEA EL LIMÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0027-43	FECHA:	29/11/2024




Foto 1: Continuación de muro de block



Foto 2: Reparación y continuación de muro perimetral



Foto 3: Sustitución de ventanas por corelizas



Foto 4: Reparación y continuación de losa



Foto 5: Pintura de muros exterior e interior



Foto 6: Ampliación y sustitución de cubierta de lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

