

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Pinalito, Aldea Morola	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Pinalito, Aldea Morola
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0028-43	FECHA:	



Foto 1: Sustrucción de ventanas de madera por ventanas metalicas



Foto 2: Mantenimiento de puertas (cepillado, lijado y pintado)



Foto 3: Mantenimiento de puertas de sanitarios



Foto 4: Mantenimiento de ventanales (lijado y pintado).



Foto 5: Instalación de balcones metalicos.



Foto 6: Pintura de exterior del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Demis obed Ramos Avila

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Pinalito



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Pinalito, Aldea Morola	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pinalito, Aldea Morola
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0028-43	FECHA:	



Foto 1: Sustrución de baños y accesorios.



Foto 2:



Foto 3:




Foto 4:



Foto 5: Instalación de balcones metalicos.



Foto 6: Pintura de exterior del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Demis Obed Ramos Avila

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

