

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN ANTONIO, ALDEA LA LIBERTAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20 - 05 - 0029 - 43	FECHA:	03 DE DICIEMBRE DE 2024



Foto1: COLOCACIÓN DE CERAMICA EN AULAS



Foto2: COLOCACIÓN DE CERAMICA EN EL CORREDOR



Foto 3: REPARACIÓN DE MURO



Foto 4: COLOCACIÓN DE LA LOSA DE CONCRETO EN EL PATIO



Foto 5: PINTURA EN INTERIORES DE AULAS



Foto 6: PINTURA EN EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gloria Idalia Pérez Gutiérrez

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN ANTONIO, ALDEA LA LIBERTAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20 - 05 - 0029 - 43	FECHA:	03 DE DICIEMBRE DE 2024



Foto 7: Reparación de baños



Foto 8: Reparación del muro perimetral



Foto 9: PINTURA DEL MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gloria Idalia Pérez González

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

