

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUEMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN ANTONIO, ALDEA LA LIBERTAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20 - 05 - 0029 - 43	FECHA:	03 DE DICIEMBRE DE 2024




Foto 7: TECHADO DE AREA DE COCINA




Foto 8: MURO EXTERIOR



Foto 9: PISO DE CORREDOR




Foto 10: PISO Y PINTURA DE EXTERIOS




Foto 11: PINTURA MURO EXTERIOR



Foto 12: VISTA EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gloria Idalia Pérez Gutiérrez
Firma y sello del Presidente de la OEP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

