



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Petenta, Aldea Nearar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0043-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Sustitución de lamparas



Foto 2: Instalación de techo para cocina



Foto 3: Pintura en muro exterior e interior



Foto 4: Reparación de muro perimetral




Foto 5: Instalación de puerta



Foto 6: Ampliación de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alba Luz Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

