



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CAS. OJO DE AGUA EL ROBLE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO OJO DE AGUA EL ROBLE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0044-43	FECHA:	3/5/2004



Aplicación de pintura en el establecimiento



Aplicación de torta de cemento



Reparación de tubería y colocación de cisterna



Reparación e instalación de sistema electrónico



Aplicación de torta de cenaneto y sustitución de lamina canalada a troquelada y sustitución de puerta.



levantado de pared, aplicación de torta de semento, sustitución de lamina acanalada por troquelada, colocación de puerta y 2 ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dora Mendoza

Firma y sello del Presidente de la



Nery...

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

