



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Carmen Ernestina Sagasturn	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tisipe, Camotán, Chiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0207-43	FECHA:	06-03-2024



Reparación de muro perimetral



Cambio de puerta de maya por puerta de metal



Cambio de portón de maya por portón de metal

Foto 4:

Foto 6:

Foto 5:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pascuala Gutiérrez López

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

