



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

7

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                                                        |                                |                                   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chiquimula                                             | MUNICIPIO:                     | Camotán                           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta, Carmen Ernestina Sagastum | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Tisipe, Camotán, Chiquimula |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-05-0207-43                                          | FECHA:                         | 12-08-2024                        |



Reparación de muro perimetral



Cambio de puerta de maya por puerta de metal



Cambio de portón de maya por portón de metal

Foto 4:

Foto 6:

Foto 5:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pascuala Gutierrez Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

