

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL RODEO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL RODEO, CAMOTÁN, CHIQUMULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0228-43	FECHA:	10/07/2024



Foto 1: Cubierta de lámina



Foto 2: PUERTAS



Foto 3: VENTANAS



Foto 4: SANITARIOS




Foto 5: MURO PERIMETRAL



Foto 6: PINTURA DE MUROS INTERIOR Y EXTERIOR (PINTURA DE PAREDES)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL RODEO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL RODEO, CAMOTÁN, CHIQUMULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0228-43	FECHA:	10/07/2024



Foto 7: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 8 : REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA

Foto :

Foto :

Foto :

Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL
MIXTA ALDEA EL RODEO
DIRECCION 20-05-0228-43
CAMOTAN, CHIQUMULA