

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL RODEO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL RODEO, CAMOTÁN, CHIQUMULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0228-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA EN MAL ESTADO




Foto 2: REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS




Foto 3: REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS



Foto 5: REPARACIÓN DEL MURO PERIMETRAL



Foto 6: PINTURA DE MUROS INTERNOS Y EXTERNOS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPA

[Handwritten Signature]

ESCUELA OFICIAL RURAL
MIXTA ALDEA EL RODEO
DIRECCION 20-05-0228-43
CAMOTAN, CHIQUMULA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público