

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Tachoche	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tachoche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0233-43	FECHA:	19/11/2024



Foto1: Sustitución de techo y pintura de estructura metálica



Foto 2: Mantenimiento de puertas (lijado y pintado)



Foto 3: Mantenimiento de ventanas (lijado y pintado)



Foto 4: Colocación de balcones de metal (limpieza del área)



Foto 5: Pintura de exterior de aulas



Foto 6: Pintura de interior de paredes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

