

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Tachoche	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tachoche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0233-43	FECHA:	26/11/2024




Foto1: Sustitución de techo y pintura de estructura metálica



Foto 2: Mantenimiento de puertas (lijado y pintado)



Foto 3: Mantenimiento de ventanas (lijado y pintado)



Foto 4: Colocación de balcones de metal.



Foto 5: Pintura de exterior de aulas



Foto 6: Pintura de interior de paredes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del representante de la OPF	 Firma y Sello del Director Centro Educativo Público
--	---

