



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Joya, Aldea Muyurco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0238-43	FECHA:	25 de noviembre de 2024



Foto 1: Sustitución de lámina en aula.



Foto 2: Reparación de piso de granito



Foto 3: Sustitución de madera por metal



Foto 4: Fabricación e instalación de balcón.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Fabricación e instalación de portón de ingreso
Firma y sello del Presidente de la OPF



Sustitución de lámina en la cocina
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

