

13

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CASERIO USHURJÁ, ALDEA LELÁ CHANCÓ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO USHURJÁ, ALDEA LELÁ CHANCÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-1213-43	FECHA:	21/10/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina.



Foto 2: Mantenimiento y sustitución de sanitarios en mal estado.



Foto 3: Mantenimiento y sustitución de ventanas en mal estado.



Foto 4: Reparación del muro perimetral.



Foto 5: Mantenimiento y reformazamiento de puertas en mal estado.



Foto 6: Repello y pintura del escenario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosalinda Lopez Avalos

Firma y sello del Presidente de la OPR




[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



13

CROQUIS O BOSQUEJO DEL ESTABLECIMIENTO Y ÁREAS A INTERVENIR			
Centro Educativo Público a ser atendido por la modalidad OPF			
ASPECTOS GENERALES:			
DEPARTAMENTO:	CHIMULULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CASERIO USHURJÁ, ALDEA LELÁ CHANCÓ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO USHURJÁ, ALDEA LELÁ CHANCÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-1213-43		



<i>Rosalva Lopez Avalos</i> firma y Sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> firma y Sello del Director del Centro Educativo Público
--	--